大規模鉄道施設におけるセラミックス系建材を対象とした 清掃管理による品質改善特性と使用者印象の相関性

DB18303 村中嘉唯

1. はじめに

今まで日本では、時代の変化に合わせ、古くなった建物を壊 し、建物を新しく建て替える、スクラップアンドビルド手法を とっていた。そのため、建築後の管理については深く考えられ ていなかった。しかし、現代では、ストック型社会でメンテナ ンスを定期的に行い、建物を長持ちさせる必要性が高まってお り、汚れや美観対策などのメンテナンスも重要になる。

本研究では、大規模鉄道施設を対象に使用者の石材を中心と した、セラミックス系建材に対する汚れの清掃作業前後の品質 改善特性を評価するとともに、使用者の立場による外観の印象 を評価し、大規模鉄道施設の適切なメンテナンス計画とその実 施を図る。

2. 研究概要

2.1 使用材料

表1に大規模鉄道施設に使用される材料を、表2に研究で表2 実験要因と水準 の実験要因と水準を、表3に今回取り扱う部材とそれに付着す る汚れの内容を示す。本研究では、床に使用される石材を中心 に行い、石材の種類と色、仕上げに注目しながら行う。

2.2 実験方法

図1に研究の流れを、表4に実験項目と内容を示す。表4内 図 d にコンコースセラミック系建材の汚れ・清掃評価レベルの 階層を示す。まず、対象の明度値による分類を行う。その後、 材料の表面が平滑か粗いかで分類する。測定項目、明度測定、 光沢測定、表面粗さ測定の3つにて、汚れが付着した際に、測 定可能なもの、もしくは汚れ部分との差別化ができるものに○ を、測定不可能、もしくは汚れ部分と差別化不可能なものには ×をつける。表の上に行くほど汚れた際に汚れが目立ち、清掃 の優先度が高くなり、下に行くほど、汚れが目立ちにくくなり、 優先度が低くなる。

既往の研究では、清掃メンテナンスの会社が車内清掃員を対 象としたヒアリング調査及び測定器を用いて、実際の新幹線で の汚損の調査を行った。その結果、経年と共に、清掃員は対象 部位を汚れていると感じる割合が増えていき、測定値も上昇し ていくことから、汚損部分に対する清掃員による目視判定と測 定結果には相関があることが指摘されている。

研究1にて、JR 東海東京駅での現状を調べた後、その問題

大規模鉄道施設でのセラミックス系建材での汚損部位の調査(研究1)

- 1)大規模鉄道施設での現地調査
- 2)劣化部位の測定

官能調査に用いるセラミックス系建材試験体の作成(研究2)

- 1)タイル汚し実験
- 2)汚した石材の測定

セラミックス系建材の官能調査による評価基準と測定値の印象評価 (研究3)

- 1)作成した試験体を用いた官能調査 2)官能調査の結果と測定値の印象評価

図1 研究の流れ

表 1 使用材料(研究 1)

場所	部位	資機材の種類	加工形態
	床面	床用石材(450角 黒色花崗岩)	ジェットバーナー仕上げ
コンコース		床用石材(450角 白色花崗岩)	水磨き仕上げ
	階段	石材(白色花崗岩)	ジェットバーナー仕上げ
トイレ	床面	石材(黒色花崗岩)	本磨き(御影)
		乾式タイル(300 角濃灰色)	保護膜仕上げ(透明)

セラミックス	系材料の要因	水準				
セラミックス系	コンコースの汚	床用タイル(450角 黒色花崗岩、白色花崗岩)、				
建材汚れ調査	れ評価対象	誘導ブロック、壁、ステッカー				
(研究 I)	トイレの	床用タイル、壁、シンク				
	汚れ評価対象					
	汚れの評価指標	L*a*b*値、光沢度%(20°60°)、表面粗さμπ				
セラミックス系建材	使用石材	花崗 W(450 mm×450 mm 白色花崗岩)、				
の汚し実験		花崗 B(450 mm×450 mm 黒色花崗岩)				
の治し夫駅	測定項目	L*a*b*値変化、認識変化				
(研究 2)	汚れ付着量	3 段階(2.0×10 ⁻³ g):汚れ大				
	(微粒粉体)	2 段階(I.0×I0⁻³g):汚れ中				
		I 段階:汚れなし				
汚れ清掃	清掃方法	磨き、はき、こすり、薬品、なし				
セラミックス系材料	物理指標	汚れ感、平滑感、光沢感、明るさ				
の官能調査による	感覚指標	均一感				
評価基準と測定の						
印象評価	嗜好指標	心地よさ、好ましさ				
(研究 3)						

表 3 実態調査に基づく汚れの分類(研究 1)

	対象部位	汚れ		
	ステッカー	靴跡、レール痕、経年劣化		
	誘導ブロック	靴跡、レール痕、経年劣化		
コンコース	花崗岩黒色タイル	靴跡、飲食物、ほこり		
	壁	歩行者、傷、靴墨		
トイレ	床タイル	靴跡		
110	小便器周りのタイル	歩行者、靴跡、尿痕		
駅構内	階段蹴上部分	水痕		
	エスカレーター脇	清掃汚水、水痕		

部分を再現した試験体の作成を行う。表 4 内図 e に使用する石 表 4 測定項目と内容 材 2 種類を示す。白色の花崗岩 W と黒色の花崗岩 B の 2 種類 にそれぞれ本磨き、水磨き、ジェットバーナーの加工形態、3 枚ずつの計18枚を試料とした。

汚れを①全く汚れていない~⑤かなり汚れているの5段階 の汚れ状態を作成する。溶解液の濃さは、③の状態を新松墨煙: 水=1:5000、⑤の状態を新松墨煙:水=1:1000 に調合した。 研究2にて作成した試験体を使用し、官能調査を行う。

表5に調査で使用する各評価指標を示す。評価指標は、汚れ 感のような①物理指標、均一感の②感覚指標、好ましさのよう な③嗜好指標の全7つの指標を照らし合わせ、相関があるかを 模索する。

表4内図fに官能調査の方法を示す。官能調査では外部から の光を遮断し、内部に光源(D65)を用意した暗室内で行い、光 源の下に官能調査で使用する試験体を 45 度の角度で設置す る。なお、光は試験体のみに当てることを目的とするため、光 を制御するために仕切りを設置する。観測者は 1m、3m の近い 位置と遠い位置から観測してもらう。

2.3. 駅コンコースのセラミックス系材料汚れ、劣化部位 の調査(研究1)

図2に大規模鉄道施設での汚損が目立った部分を、図3に現 地調査での測定結果を示す。改札外コンコースには、花崗岩黒 色タイルに黒いシミや、コンコース壁の傷、壁際の床面に変色 が見られた。

改札内コンコースのトイレでは、床面はコーティング剤が塗 られており、綺麗な印象を受けたが、小便器の周りに白い付着 物が目立った。また、階段蹴上部分は黒いシミがあり、登る際 に目立つ印象を受けた。

2.4. 官能調査に用いる各種セラミックス系試験体の作 製 (研究 2)

図4に(汚れ小⇒大)L*値測定結果を示す。汚れるたびに、値 が低下する傾向が見られたが、色や模様が入った石材を使用し たため、その値の変化が小さかった。

図5に清掃前後のa*b*値の変化を示す。無彩色同士の組み合 わせのため、汚れによる変化は見られなかった。

図6に清掃前後の表面粗さの変化を示す。本磨きのような凹 凸が全くない石材では、汚れていくにつれて表面粗さの数値が 上昇するが、逆に水磨きのような凹凸がみられるものは、逆に 数値が下がっていた。これは凹の部分に汚れが入り込み、表面 の粗さがなくなっていくため、数値が下がったと考えられる。

図7に清掃前後の光沢値の変化を示す。本磨きは高い数値を 記録し、汚れとともに光沢の値が低下した。しかし、水磨きと

X 4	例に独口と							
	実験項目	内容						
	実験名略記	大規模鉄道施設でのセラミックス系建材の汚損部位の調査						
	調査対象	コンコースでのセラミックス素材						
	阿丑/13	(床タイル、壁、誘導ブロック)						
	明度測定	色差計により、汚れ箇所の 100 mmの範囲の						
	71/2/61/2	表面測定し、L*a*b*値で計測						
	光沢度%	光沢計により、汚れ箇所の 100 mmの範囲の						
	76//(32 / 0	表面測定し、%で計測						
	表面粗さμm	表面粗さ測定器により、汚れ箇所の 100 mmの						
	- Permilian C Incin	範囲の表面測定し、Ra値(μm)で計測						
研究-	a) 色差計での測定 b) 光沢計での測定 c) 表面粗さ測定器での測定							
		図4 測定の様子						
		③測定レベル						
		SI S2 S3						
		②建材の状態 🐧 🐧 🕉 🐧						
		対象のの 和い ** L4 掃						
		象の 和い は 口 は ア						
	知「	明黒 平滑 💢 🔾 に2 優 🧡 ナ						
		度値を表現して、現代の表現である。						
	d) コンコ	ースとセラミックス系建材の汚れ・清掃評価レベルの階層						
	実験名略記	官能調査に用いる各種セラミックス系建材試験体の作成						
	武験体略記 花崗 W(白色花崗岩)、花崗 B(黒色花崗岩)							
		仕上げ3種(本磨き、水磨き、ジェットバーナー仕上げ)						
		450 mm×450 mmの石材に新松煙墨と水で作成した溶解液を						
		表面に均等にかかるように定量付着させ、乾燥させたの ちに機材での測定を行い、汚れ方を 3 段階にする。						
研 究 2		ちに機材での測定を行い、汚れ方を3段階にする。						
五 2	試験体作成 I							
		e) 実験に使用する石材						
	実験名略記	セラミックス系建材の官能調査による評価基準と印象評価						
	調査対象	専門知識のある利用者を想定し、建築学生 20 人を対象						
	試験体略記	研究2にて用意したセラミックス系建材試験体						
研	28	D65 距離 近距離 光源						
研 究 3	78	2001						
		45						
		3 m						
	,	f) 官能調査の方法						

表 5 官能調査評価項目

		T
評価指標		評価範囲(5 段階)
	汚れ感	汚れていない一汚れている
	平滑感	平滑でないー平滑がある
物理指標	光沢感	光沢がある一光沢がない
	明るさ	暗い一明るい
感覚指標	均一感	均一でない一均一である
n#47464#	心地よさ	不快である一心地よい
嗜好指標	好ましさ	好ましくない一好ましい
		l .

ジェットバーナー仕上げでは汚す前から値が 0 に近く、汚れ付 着による値の変化も見られなかった。

2.5. セラミックス系建材の官能調査による評価基準と 測定値の印象評価(研究3)

表 10 に石材種類・観察距離の違いによる各指標間の相関係 数の比較を示す。白色の花崗 W の石材の印象評価よりも、黒 色の花崗 B の評価が低下する傾向が見られた。また、本磨きの ように表面の凹凸が少ないものは、印象評価の変動はなかった が、水磨き、ジェットバーナー仕上げでは変動が大きくなった。 図8に各評価指標の相関関係図を示す。すべて近距離の相関図 であり、左側を相関が高いもの、右側を相関が低いものとする。 遠距離の結果は、近距離の結果よりも相関の値が高くなってい た。①物理指標同士の組み合わせでは、相関が低い傾向があっ た。①物理指標と②感覚指標の組み合わせでは、比較的高い数 値を示していたが、光沢感と平滑感との組み合わせでは、低い 数値であった。物理指標と③嗜好指標の組み合わせでは、全て 高い数値を示していた。②感覚指標と③嗜好指標の組み合わせ



a)黒色花崗岩の黒いシミ



b)壁際の白色花崗岩の変色




c)改札内トイレの床タイル



d)改札内階段蹴上部分の水汚れ

図2 東京駅での汚れ及び劣化部位






表 10 石材種類・観察距離の違いによる 各指標間の相関係数の比較

a) 花崗 W(近距離)

	①物理指標				②感覚	3嗜妇	子指標
	汚れ感	平滑さ	光沢感	明るさ	均一感	心地よさ	好ましさ
平滑感	0.6650	_	_	_	_	_	_
光沢感	0.5480	0.9805		_	_	-	_
明るさ	0.8473	0.8607	0.8380	_	_	_	_
均一感	0.9924	0.7187	0.6107	0.7625	_	_	_
心地よさ	0.9918	0.9912	0.7160	0.8652	0.6113		_
好ましさ	0.9853	0.9876	0.6729	0.8130	0.5742	0.9900	_

b) 花崗 W(遠距離)

	①物理指標				②感覚	3 嗜女	子指標
	汚れ感	平滑さ	光沢感	明るさ	均一感	心地よさ	好ましさ
平滑感	0.6827	_			_		
光沢感	0.5937	0.9769					
明るさ	0.9049	0.9445	0.7852				
均一感	0.9887	0.7186	0.6488	0.7510	_	_	
心地よさ	0.9753	0.9895	0.6564	0.9292	0.5882	I	
好ましさ	0.9768	0.9836	0.6508	0.9298	0.5682	0.9853	_

c) 花崗 B(近距離)

		①物理	捏指標	②感覚	3 ^p		
	汚れ感	平滑感	光沢感	明るさ	均一感	心地よさ	好ましさ
平滑感	0.3807	_	_	_	_	_	_
光沢感	0.3538	0.5768	_		_	_	
明るさ	0.7813	0.8868	0.6784		_	_	
均一感	0.9479	0.5989	0.9294	0.7104	_	_	
心地よさ	0.9048	0.9495	0.5602	0.9245	0.5725	_	
好ましさ	0.9023	0.9392	0.5133	0.8989	0.5077	0.9924	

d) 花崗 B(遠距離)

	①物理指標				②感覚	3嗜如	抒指標
	汚れ感	平滑感	光沢感	明るさ	均一感	心地よさ	好ましさ
平滑感	0.6171	_	_	_	_	_	_
光沢感	0.5288	0.6050	_	_	_	_	_
明るさ	0.8892	0.8684	0.6938	_	_	_	_
均一感	0.9897	0.6920	0.9847	0.6282	_	_	_
心地よさ	0.9841	0.9792	0.5721	0.8441	0.4818		_
好ましさ	0.9810	0.9655	0.5189	0.8607	0.4243	0.9911	_

3. まとめ

- 1)石材が白い場合、S1(色)が低下すると、コントラストが大きくなり、好ましさや快適性などの印象評価が下がるため、明度と光沢と粗さを保つ清掃レベル L3(清掃頻度大)~L4(清掃頻度特大)程度にする必要がある。
- 2)石材が黒い場合、S1(色)が低下しても同系色であるため、均 一性と相関する印象評価が下がりにくく、光沢と粗さを保つ 清掃レベル L1(清掃頻度極小)~L2(清掃頻度小)程度でもよ いと考えられる。
- 3)石材が平滑の場合、S1(色)は汚れの固着による変化が大きく、 S1(色)のみならず S2(粗さ)や S3(光沢)に影響が出てくるた め、美観維持のために清掃レベルは高くする必要がある。
- 4)石材が粗い場合 S1(色)は汚れの固着による変化は小さく、 S1(色)と S3(光沢)への影響は小さくなるため清掃レベルは 低くなる。
- 5)石材以外のセラミックス系材料も 1)~4)の判定方法で清掃 レベルを決定づけることができるが、色やコーティング剤が ある場合は、追加で判断基準を考えなくてはならない。




図8 汚れ感を中心とした各評価指標の相関(近距離)

謝辞 本研究は新幹線メンテナンス東海各位との共同研究であり、関ヶ原石材に調査、試料提供を頂いた。関係者各位に謝意を表する。

参考文献

- 1)新幹線メンテナンス東海株式会社 車両の汚損状況に応じた 整備体系の構築 経過報告書 2020
- 2)大野彩ら 各種内外装材料の汚れ意識調査と汚れ洗浄処理に よる印象改善度の評価 2018 年度日本建築学会関東支部研 究報告集 pp65-pp68 2018
- 3) TOTO ハイドロセラ・フロア PU (厚型) 技術レポート 2016
- 4)リンレイ社 セラミックタイルのメンテナンスレポート 2016