長期供用の旧基準鉄筋コンクリート部材を想定した鉄筋腐食ひび割れに関する予防保全診断技術の検討

予防保全,鉄筋腐食,色彩,強度低下

1. はじめに

現在では,建物の寿命を3倍にするという日本建築学 会の地球環境憲章における声明から,建物の長寿命化の 動きがより一層強まり,建物の目的や機能,性能といった 健全性評価の見方が強まった。木造住宅はもちろん,鉄筋 コンクリート造などの公共用施設など,長期にわたり供 用することが活発である。一方,建築ストックが増大して いることと,古い建物への使用者による耐用年数の低下 傾向もある。その為,個々の建物の専門技術者による維持 管理が容易ではなく,使用者傾向の点検・調査の仕組みが 必要である。

本研究では,鉄筋コンクリート造建築物の維持保全性 評価について,昭和 38 年に竣工し,50 年近くの供用期間 を経ている建物をモデルとした。ひび割れや錆汁の溶出 など様々ある,長期供用の旧基準鉄筋コンクリート部材 を想定した鉄筋腐食ひび割れに関する予防保全診断技術 の検討を行う。そこで,1 号館をモデル建物とし,研究 1 でひび割れ幅,錆汁を評価した後,旧基準を想定した試験 体を作製する。研究 2 より,研究 1 での結果を元にコンク リートフレッシュ性状試験から腐食減量の測定まで行い, 研究 3 で結果を元に予防保全診断技術検討の確立を狙う。 岡晴貴*1,田村雅紀*2

2. 研究概要

2.1. 旧基準鉄筋コンクリート構造物の劣化性状調査2.1.1 鉄筋腐食の状況

表1にモデル建物概要と調査結果を示す¹⁾。モデル建 物である1号館の4階及び地下1階のひび割れ調査をし, どの部位・箇所が危険かを評価した²⁾。錆汁箇所は多数 確認でき,表面の塗装自身の劣化や錆色による変色,仕上 げ材のひび割れなど様々な錆汁を確認した。全体を調査 し,ひび割れが多く危険と判断した所は,南西隅部のボイ ラー室外壁及び基礎部分である。表1写真はボイラー室 の外壁の様子とボイラー室の基礎部分の様子となる。① ~⑥の箇所が最も劣化が進行し,ひびからは錆汁が多く目



表1 モデル建物調査概要と調査結果(研究1)

項日	調압概要			モテル建物概要					
				建物名称	工学隊	院大学外王	E子校舎1	号館	
	調才	5 宇 旃 · 亚 成 23 年 10 日		所在地	東京都八王	子市中野	町 2665-1		
	调上			竣工	1963 年(昭	和 38 年)			
	- 93	中野町 2665-1		構造形式	鉄筋コンク	リート造	ラーメン構	붴 造	
	使月	目材料:表1に記載		階数	地下1階,地	也上 4 階			
	調査	E箇所:地下1階~地上4階		延床面積	5,040 m ²				
रत जीव ४	結 ① ②			建築面積	1,008 m [*]				
研究工		果: ポイラー室の外壁に錆汁 が発生 基礎部分にひび発生の兆 候はないが錆汁が浮出		丸鋼は 1965 年廃止(JIS G 3110 廃止 1965 年)					
エデル建物					モデル建	탙物調査概	要		
国本			(1 (2 (3 (4 (5	坦武	測定範囲	测空符码	測定間隔	ひび割れ幅	
ᆒᄑ				场内	(cm)	別と固別	(cm)	平均(mm)	
				①ひび割れなし	30	30	1	0	
			6	②錆汁溶出のみ	30	30	1	0	
		甘林如八のれが刺ねけな		③錆汁溶出のみ	30	30	1	0	
	3	基礎部分のひひ割れは銷		④錆汁溶出のみ	30	30	1	0	
				⑤仕上材ひび割>	r 30	30	1	0.23	
				⑥ひび割れ漏水	部 30	30	1	0.37	

表3要因と水準(研究2)

++ 40	括 粘	吸水率	絶乾密度	表乾密度	実績率	単位容積質量	粗粒率	要因	水準
11 不计	作里 失現	(%)	(g/cm ³)	(g/cm³)	(%)	(Kg/L)	F・M	水セメント比(%)	40,55,70
細骨材	大井川産陸砂(標準)	1.78	2.54	2.59	66.73	1.69	2.54	かぶり厚(mm)	10,20
粗骨材	青梅産砕石	0.74	2.63	2.65	61.8	1.62	6.8	鉄筋径	φ10,D10,D13
細骨材	大井川産陸砂(荒目)	2.15	2.53	2.58	60.6	1.53	4.36	微粉置換量(%)	0,5,10,20
微粉末	硬質砂石砕石粉	-	-	2.59	-	-	-	砂の粒度	標準,荒目(1.2mm 以上)

表 4	コンクリー	ト計画調合(研究 2))
-----	-------	-------------	---

表5 フレッシュ性状(研究2)

要因	W/C(%)	s/a(%)	単位量(kg/m³)					一一一一一一	スランプ	空気量	温度	単位容積質量
			W	С	S	g	р	安囚	(cm)	(%)	(°C)	(kg/m³)
0p0	40	41.88	185	463	704	999	0	40p0	18	2	20	2364.73
5 p 5	55	44.82	185	336	793	999	14	55p5	21	0.1	20	2373.62
0 p 20		45.24	189	270	807	999	44	70p20	17.5	0	20	2401.72
70 p 10	- 70	45.91	189	270	829	999	22	70p10	19	0.3	20	2378.92
70 p			100 070 00	820	000	0.0	70p10L	16.5	0	20	2357.99	
10L			109	270	029	999	22					

曲本・1/2 ではちは1/2 またはません

*1 工学院大学建築系学科・学部生 *2 工学院大学建築学部・准教授

立つ。基礎部分には長期にわたる日変動の大きい熱負荷 に伴う,熱膨張・伸縮の繰り返しにより錆汁が浮出ている。 現状調査から,最もひび割れや錆汁の状況が深刻であっ たボイラー室外壁のひび割れ調査を行った。ひび割れ測 定器はクラックアイ³⁾を用いて測定を行い,表1写真にあ る①~⑥は測定箇所を示している。測定範囲は,各箇所 30cm とり,測定 30箇所,測定間隔 1cm とした。①~④の 場所はひび割れ発生なしから錆汁が溶出している。⑤と ⑥はひび割れが発生し,塗装部分のひび割れと基礎部分 のコンクリートひび割れの2種類がある。表1の結果か ら塗装部分⑤のひび割れ幅平均は 0.23mm であり,基礎 部分のひび割れ幅は 0.37mm であった。この調査から錆 汁が発生しているひび割れ部が最も大きいと確認できた。

2.1.2 鉄筋腐食部外壁の色彩特性

色差測定は、ひび割れ測定箇所 30 に対し定 30 箇所と した。色差の測定方法は物理的な視覚への刺激を測定器 で読み取り、L*a*b*表色系を測定し、ひび割れ表面の錆汁 の色差の測定値とする。L*a*b*表色系は、L*値が明るさ を表現する明度であり、L=0 が最暗(黒色)L=100 が最明 (白色)である。a*値 b*値は色味と鮮やかさを表現 し、tanθ(a*/b*)が色相(hue)で+-がある。a*値がプラス

要因	鉄筋径	かぶり (mm)	微粉置換量 (%)	砂粒子						
40p0	D10,D13,q10	10,20	0	標準粒度						
55p5	D10,D13,q10	10,20	5	標準粒度						
70p20	D10,D13,q10	10,20	20	標準粒度						
70p10	φ10	10,20	10	標準粒度						
70p10L	φ10	10,20	10	標準粒度(50%) 荒目粒度(50%)						

表 4 供試体記号説明(研究 2)







図2 鉄筋腐食部外壁の色彩特性

である場合は赤色となり,マイナスの場合は緑色となる。 b*値がプラスである場合は黄色となり,マイナスの場合 は青色となる。本研究ではこの L*a*b*表色系を用いて 色彩の特性を評価する。図 2 から,測定した L*値を汚れ 度,a*値を錆色とする。L*値は④の通常箇所を基準に,錆 発生の所は明度が約 40~60 の間を示している。a*値は, 錆の発生箇所は色味が濃い為,値が高くなる。錆発生なし の箇所は大きな変化を見せない。

3. 実験結果及び考察

3.1. 旧基準鉄筋コンクリート構造物の劣化性状分析3.1.1 汚れ度(L*値)とひび割れ幅の関係

図 3 に色彩とひび割れ幅の色彩特性の関係を示す。 表1写真から①~④はひび発生なしの箇所,⑤,⑥はひび割 れ発生箇所を測定している。ここでは汚れ度と錆色は同 じものと仮定し,表1のひび割れ結果と図2の結果から図 3 の関係図を示した。関係図は,汚れ度とひび割れ幅との 関係を示したもの,棒グラフの結果は,各色差の平均をグ ラフ化し,ばらつきを示している。ここでは相関が1にな るようなところを目指したシステムの構築はしていない。 その為,相関はばらつきがあるものであり,中央値をとる ような仕組みを考えている。関係図から①~④はひび割 れ発生なしの為色差のみの表示になる。⑤,⑥を見ると



図3 汚れ度(L*値)とひび割れ幅の関係

L*値とひび割れの関係から右下がりの傾向がみられる。 このことから,ひび割れ幅が大きくなると汚れ度が 0 に 近づいていき,錆汁が濃くなる。

3.2 鉄筋腐食ひび割れ試験による検討

3.2.1 コンクリートの基礎的物性

(1) フレッシュ性状

表5にフレッシュ性状,図4にブリーディング量を示す。 本研究では,旧基準コンクリートを想定したことから,ブ リーディングの増加が予想できる。その為,材料分離を抑 える為,水セメント比 55%と 70%について微粉末を混ぜ, 分離を抑制させた。結果から,70%が最も増加している。 70p20と55は通常,水セメント比 55%の方がブリーディ ングしないが,70p20は微粉量を 20%混ぜている。そのた め,55より分離が抑制された。このことから微粉末を混 ぜたことで材料分離が抑制されていることがわかり,性 状の良いコンクリートが作製されている。

(2) 圧縮強度試驗·割裂引張強度試驗結果

圧縮強度試験(JIS a 1108),割裂引張強度試験(JIS a 1113)は JIS に准じて試験を行った。図 5 に割裂引張強 度試験結果,図 6 に圧縮強度試験結果と静弾性係数の関 係を示す。圧縮強度と引張強度は水セメント比が高くな るにつれ,強度が落ちている。圧縮強度と静弾性係数の関 係では,圧縮強度は水セメント比が高くなるにつれ強 度が落ちており,静弾性係数は水セメント比 40%が高 く,70%が最も低いことがわかる。

3.2.2 鉄筋腐食試験体の物性変化と色彩変化の関係

図7に鉄筋促進劣化試験概要を示す。試験体は、ひび 割れ測定面が上面になるように水槽内に配置する。5% 濃度の NaCl 水溶液に浸し,鉄筋を陽極,銅板を陰極と して直流安定化電源 30V を用い,電圧 30V,電流 0.1A で 一定の通電を行う⁴⁾。試験体は表3の要因と水準に示 している各条件から,66本の試験体を作製し試験を行 う。試験体は図 7 の b)のように 100×100×100mm と し,鉄筋の露出部分は,腐食を防ぐためエポキシ樹脂で シーリングする。また,鉄筋促進劣化試験と同時にデー タロガーを使用し,試験体の上面にパイ型変位計を取 付け,ひび割れ発生部分の変位径時変化も同時に測定 する。色差測定には色差計を用いて測定時間を2時間 ごととした。測定箇所は、試験中は2箇所の測定、試験 終了後は5箇所測定した。鉄筋腐食減量の測定は,積算 電流量から確定するのは困難である為,実験に用いた 鉄筋の腐食前後の鉄筋量を測定し,腐食減量を算出す る。その際に用いた質量減少率(1),鉄筋腐食減量(2)の 算定式を以下に示す 5)。

 $C = \bigtriangleup w/w \times 100$ (%) ・・・・・・式(1) $Cg = \bigtriangleup w/(\pi R_0 L)$ (g/mm²) ・・・・式(2) C : 質量減少率 w: 腐食前の質量 w₂: 徐錆後の質量 $<math>\bigtriangleup w: 腐食に伴う質量減少分 🖉 w=w-w₂$ $<math>\bigtriangleup w: 腐食に伴う質量減少分 (g) R_0: 公称径(mm)$ L: 測定片の長さ(mm) 以上の式を用いて質量減少率,鉄筋腐食減量を算出した。 錆の除去には 10%濃度にしたクエン酸二アンモニウム を使用する。

(1) 色彩(a)とひび割れ幅(b)の関係

図 8 は各要因の鉄筋腐食による試験体汚れ度である。 図 7 の a)写真にあるように試験終了後に 5 箇所測定し, ひび割れ幅と図 8 の結果から汚れ度とひび割れ幅の関係 図を図 9 に示した。図 9 からひび割れ幅が大きくなると 汚れ度が 0 に近づき,錆色が濃くなる。回帰が右下がりに なり,色彩からひび割れ幅を特定することが可能になる。

(2) ひび割れ幅(b)と変位量(c)の関係

パイ型変位計から測定した変位量と試験後に測定した ひび割れ幅から,ひび割れ幅と変位量の関係図を図 10 に 示す。パイ型変位計は 5cm 区間の変位量を測定した値で ある。ひび割れ幅と部材要素全体の変位量は比例関係に あり,変位推定が可能である。

(3) 変位量(c)と腐食量(d)の関係

測定結果から図 11 の変位量と腐食量の関係を示す。 変化が生じない所を a,変化が生じる所(傾き)を b とし,各 要因の a と b の平均を算出,図 11 の b)の関係図を作成し た。 関係図から 40%が最も傾きが大きくひび割れが急 激に発生し,70%は傾きが小さく,ひびが緩く発生する。





図 7 鉄筋促進劣化試験概要



従い,変位量と腐食量の関係がわかり,特定が可能である。

(4) 腐食量(d)と強度低下率(e)の関係

コンクリートの破壊は,微細要素の引張抵抗力により 決まる為,引張抵抗力の低下度を評価することで,コンク リートの力学特性の変化を安全側で評価できる。ここで は引張強度比は鉄筋の質量減少率に関係があるとし,既 往の実験式(李式) 5)により,引張強度低下率(3)を算定し, 強度低下率とした。

C:質量減少率(%)k:1.24(係数)



以上の実験式より図 13の関係図を示した。この図から 腐食量が特定され,強度低下率を示すことが可能になる。

3.3 予防保全診断技術の検討方法

以上の(1)~(4)の関係から図 14 の予防保全段階におけ る強度低下率の対策モデルが提案できる。汚れ度を測定 しその数値からひび割れ幅を特定,ひび割れ幅から変位 量を特定,変位量から腐食量を特定,腐食量から強度低下 率を特定,色彩から強度低下率を示すことが可能となる。

4. まとめ

- モデル建物の調査により,1963年竣工の築50年の調査により,ひび割れ発生がなく錆汁が生じている潜 伏期の箇所が確認できた。
- 2) 研究1の色彩とひび割れ幅との関係から,汚れ度である L*値が0に近づき汚れていくとひび割れ幅が大きくなる傾向が確認された。
- 3)研究2から,部材要素実験により,水セメント比を含めたかぶり厚さでひび割れ発生時期の相違があること,丸鋼による拘束力低下に伴う,腐食劣化が生じやすいことが確認された。
- 4) a~eの連成システムの評価により,汚れ度から部材の鉄筋腐食に対する予防保全段階における強度低下の対策モデルが提案できた。

謝辞

本研究は,工学院大学 UDM・PJ 研究費の一部による。

参考文献

- 八王子校舎1号館耐震診断に伴う構造調査報告書1996年8月
 工学院大学建築学科広沢研究室,工学院大学八王子校舎1号館耐震 診断調査報告書1997年3月
- 3) 田村,近藤,茨田,長谷川,:コンクリート構造物に用いる光学式ひび 割れ幅測定器の開発と性能評価,日本建築学会技術報告集第 19 号 2004
- 4) 橘高,LE,塚越,松沢:鉄筋コンクリート表面のひび割れ発生時の鉄 筋腐食量に関する検討,コンクリート工学年次論文集, Vol.33, No.1, 2011
- 5) 土木学会コンクリート委員会:材料劣化が生じたコンクリート構 造物の構造性能研究小委員会(331 委員会)2009